

Legenda

- Niet aanwezig / (functioneel) gesaneerd
- Kleine kans (0-10%)
- Gemiddelde kans (10-50%)
- Grote kans (50-90%)
- Zeer grote kans (90-100%)
- Aanwezig <l-waarde
- Aanwezig >l-waarde
- Wordt gesaneerd
- Water
- Waterbodembodem asbest aanwezig

Schaal:
1:70.000

Omschrijving:
Overzichtsk kaart



Schaal: 1:2.500.000


Omschrijving:
Asbestsignaleringskaart:
Asbestkansenkaart

Bijlage:
2

Project:
20052830

Opdrachtgever:
Gemeente Hof van Twente

Tekenaar:	Datum:	Formaat:	Versie:	Akkoord:
	14-12-2006	A3	1	



Vestiging Oldenzaal
Eekestraat 10-12
Postbus 221
1570 AE OLDENZAAL
T: 0541 - 58544
F: 0541 - 522935
I: www.Geofox-Lexmond.nl
E: info@Geofox-Lexmond.nl

